Tutorial Prático – Semana 4: LDR Controlando LED no Tinkercad

1. Objetivo da prática

Nesta prática, vamos utilizar um sensor de luz (LDR) conectado ao Arduino para controlar o brilho de um LED. O objetivo é aprender como funcionam as entradas analógicas e como usar o comando analogRead() para obter valores variáveis.

2. Etapas da atividade

2.1 Criar um novo circuito

- 1. Acesse o site: https://www.tinkercad.com
- 2. Clique em 'Circuits'.
- 3. Clique em 'Create new Circuit'.

2.2 Inserir os componentes

No espaço de trabalho, adicione:

- - 1 Arduino Uno R3
- - 1 LED + resistor de 220Ω
- - 1 LDR (sensor de luz)
- - 1 resistor de 500Ω (para divisor de tensão)
- - Fios de conexão

2.3 Montar o circuito

- Conecte o LDR em série com o resistor de 10kΩ, formando um divisor de tensão.
- Ligue o ponto entre o LDR e o resistor ao pino A0 do Arduino.
- Conecte o LED ao pino 9 do Arduino (PWM) e ao GND, passando pelo resistor de 220Ω. Esse circuito permite que o Arduino leia a intensidade da luz e ajuste o brilho do LED.

2.4 Inserir o código

No editor de código do Tinkercad, altere para o modo 'Text' e insira o seguinte programa:

```
void loop() {
    // 1) Ler o LDR
    int leitura = analogRead(LDR_PIN);

    // 2) Travar a leitura dentro da faixa calibrada
    leitura = constrain(leitura, LDR_MIN, LDR_MAX);

    // 3) Mapear para 0-255 (PWM). Quanto mais luz, maior brilho.
    int brilho = map(leitura, LDR_MIN, LDR_MAX, 0, 255);

    // 4) Aplicar PWM no LED
    analogWrite(LED_PWM, brilho);

Serial.print("LDR: "); Serial.print(leitura);
    Serial.print(" PWM: "); Serial.println(brilho);
    delay(30); // pequeno debounce/estabilização
}
```

2.5 Testar a simulação

- 1. Clique em 'Start Simulation'.
- 2. O LED deve variar o brilho de acordo com a intensidade de luz simulada.
- 3. Abra o Monitor Serial para visualizar os valores lidos pelo LDR.
- 4. Se não funcionar, verifique as conexões e o código.

3. Explicação do código

- analogRead(A0) → lê intensidade de luz no LDR (0 a 1023).
- Serial.println(ldrValue) → mostra o valor no Monitor Serial.
- map() → converte a faixa de 0-1023 para 0-255 (escala de brilho do LED).
- analogWrite(ledPin, brilho) → ajusta o brilho do LED com saída PWM.

4. Desafios para fixação

- 1. Substituir o LDR por um potenciômetro e observar o comportamento.
- 2. Fazer o LED apagar em ambientes claros e acender em ambientes escuros (inverter a lógica).
- 3. Usar dois LEDs: um acende em ambientes claros e outro em ambientes escuros.